

COMUNICADO

Lexus España anuncia una llamada a revisión de sus modelos RX300 y RX 400h producidos entre junio de 2004 y marzo de 2005



- En España 574 unidades del modelo RX 300 y 43 unidades del modelo RX 400h serán revisados sin coste alguno para los clientes
- Esta llamada a revisión afecta al 2,2 % del parque total de Lexus en España

Lexus España ha decidido realizar una llamada a revisión del modelo RX 300 y RX 400h producidos en el periodo Junio 2004 - Marzo 2005 por una posible incidencia que podría afectar a la polea del cigüeñal.

La situación se originaría por una posible insuficiencia en la cantidad de adhesivo aplicada entre el anillo exterior y la goma del amortiguador de torsión en la polea del cigüeñal.

Si la incidencia se presentase, en el salpicadero se activaría una luz roja de aviso que alertaría de una posible disminución de la potencia del alternador.

En toda Europa, no hay constancia de ningún caso relacionado con ésta posible incidencia.

La revisión consistirá en la inspección de la polea del cigüeñal, y si procede, sustituirla por una de nuevo diseño.

Jacques Pieraerts, Vicepresidente de Toyota España ha declarado que ésta acción “muestra nuestro compromiso de Tolerancia Cero y Total Transparencia en todas nuestras actividades con el fin de ofrecer la máxima satisfacción de nuestros clientes”

Lexus España recomienda a aquellos clientes que quieran ampliar la información, que contacten con su Centro Autorizado Lexus o con el Departamento de Atención al Cliente de Lexus en el teléfono: 902300503

Para más información

José Antonio Galve
PR Manager
Lexus España
joseantonio.galve@lexus-auto.com

www.mundolexusmedia.com